



**AEROPORTUL
INTERNATIONAL
CRAIOVA**

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: m_aeroportcv@yahoo.com
mircea@aeroportcraiova.ro
web: www.aeroportcraiova.ro



Nr. 4869/22.09.2017

Biroul Achizitii

Catre: Toti operatorii economici interesati

CLARIFICARE NR.1:

Referitor: Raspuns la solicitarile declarificari aferente achizitiei directe pentru atribuirea contractului de INTRETINERE SISTEM DETECTIE INCENDIU din dotarea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA:

INTREBARE NR. 1:

In vederea intocmirii ofertei pentru INTRETINERE SISTEM DETECTIE INCENDIU din dotarea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele informatii: producatorul sistemului instalat si listele de cantitati de echipamente, inclusive part number.

Raspuns: Specificatii tehnice ale echipamentelor

Centrala de semnalizare incendiu tipul Bosch FPA5000

- Extindere facilă în orice moment de la o buclă la 32 de bucle cu mai mult de 4000 de elemente, grație conceptului modular
 - Design orientat spre client, grație conceptului modular
 - Schimbarea modulelor fără întreruperea alimentării sistemului
 - Schimbare sau adăugare facilă a modulelor în cel mai scurt timp, datorită rețelei practice CAN bus
 - Se pot memora maximum 10 000 de evenimente
 - Conectare directă la un software tip Building Management System (BIS)
- Lungimea buclei: 1500m.
- 127 adrese pe buclă.
 - Tensiunea de alimentare: 230 Vca/50 Hz +/- 10%.
 - Curentul de standby: 669.26 mA.
 - Curentul de alarmă : 669.26 mA.
 - Curentul afișajului iluminat: 200 mA.
 - Temperatura de lucru: -5 +50 °C.
 - Temperatura de stocare: -20 +60 °C.

FAZA I de lucrurari a Aeroportului -Arhitectura sistemului de detectie si avertizare in caz de incendiu sistemul existent

Denumire componentă	Cantitate (buc.)	Firma producătoare	Aviz
Centrală avertizare în caz de incendiu Bosch FPA 1200 (a fost înlocuită în etapa a II-a cu FPA 5000 cu 5 bucle)	1	Bosch, Germania	13.12.2010

Detector de fum-temperatură Bosch OT420 LSN	94	Bosch, Germania	19.10.2009
Soclu detector Bosch MS400 LSN	94	Bosch, Germania	13.12.2010

Etichete detector Bosch TP4 400	94	Bosch, Germania	13.12.2010
Indicator tavan fals Bosch FAA-420-RI	28	Bosch, Germania	01.01.2006
Buton manual de avertizare Bosch FMC-210-RD-G-R	14	Bosch, Germania	14.11.2006
Sirenăinterioară de incendiu Bosch MSS401	10	Bosch, Germania	30.10.2009
Modul 2 iesiri Bosch FLM-420-O2	5	Bosch, Germania	27.04.2009
Modul 2 intrari Bosch FLM-420- I2	1	Bosch, Germania	21.04.2009
Sirenă de exterior Bentel Call R24	1	Bentel, Italia	14.07.2006
Acumulatori 12V/24Ah	2	BT, China	24.06.2009
Acumulator 12V/2,3Ah	1	BT, China	24.06.2009

FAZA II de lucrari a Aeroportului Arhitectura sistemului de detectie si avertizare in caz de incendiu extensiefaza a II-a

Denumire componentă	Cantitate (buc.)	Firma producătoare	Aviz
Centralăavertizareincaz de incendiu Bosch FPA 5000 (a inlocuit in etapa a II- a vechecentrala FPA 1200 cu 2 bucle)	1	Bosch, Germania	13.12.2010
Imprimantătermică, RS232 EPSON TP	1	EPSON	La livrare
Detector de fum-temperatură Bosch OT420 LSN	168	Bosch, Germania	19.10.2009
Detector de temperatură Bosch T420 LSN	4	Bosch, Germania	19.10.2009

Soclu detector Bosch MS400 LSN	172	Bosch, Germania	13.12.2010
Etichete detector Bosch TP4 400	172	Bosch, Germania	13.12.2010
Indicator tavanfals Bosch FAA-420-RI	107	Bosch, Germania	01.01.2006
Buton manual de avertizare Bosch FMC-210-RD-G-R	16	Bosch, Germania	14.11.2006
Sirenăinterioară de incendiu Bosch FNM-420-A-BS	16	Bosch, Germania	30.10.2009
Flash avertizareincendiu Bosch FNS-420-R	16	Bosch, Germania	16.04.2007
Modul in/out Bosch FLM-420-O1/I1	3	Bosch, Germania	27.04.2009
Modul in/out Bosch FLM-420-O8/I2-S	10	Bosch, Germania	21.04.2009
Sursă de alimentare EN54 24V/6A Bosch FPP5000 + FPP5000TI	1	Bosch, Germania	04.08.2011
Acumulatori 12V/24Ah	8	BT, China	24.06.2009

Responsabil Achizitie,
Bianca Tudor