



**AEROPORTUL
INTERNATIONAL
CRAIOVA**

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: m_aeroportcv@yahoo.com
mircea@aeroportcraiova
web: www.aeroportcraiova.ro



41:2482/15.05.2017



Aprob,
Director General
Mircea DUMITRU

Vizat,
Director Tehnic

Adrian PREDESCU

Avizat,
Director Economic

Luminita DASCALU

D-118 DUMITRU S.

REFERAT

Avand in vedere problemele tehnice constatate in urma reviziei tehnice a echipamentului "Grup electrogen GPU-4000 TLD seria T16409" (destinat alimentarii cu energie electrica a aeronavelor), este necesara repararea acestuia pentru eliminarea defectiunilor.

In urma reviziei tehnice (anexat raportul de service din data de 09.05.2017) efectuata de firma autorizata S.C. A.T.S.A. Industry S.R.L s-au constatat urmatoarele: pompa amorsare defecta, pompa transper si cupla 115 Hz cu grad ridicat de uzura.

De mentionat este faptul ca R.A. Aeroportul Craiova in cadrul anexei la „PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2017” cu nr. 5635/30.12.2016 a prevazut la poz. 24 achizitionarea de servicii „Reparatii neprevazute la echipamentele tehnice aeroportuare”.

Valoarea estimativa a lucrarii este de 5.472,00 lei fara T.V.A. conform ofertei anexate care contine urmatoarele:

- inlocuire pompa amorsare (1 buc);
- inlocuire pompa transper (1 buc.);
- inlocuire cupla 115 Hz (1 buc.);
- inlocuire prefiltru combustibil (1 buc.);
- spray degresant (6 buc.);
- vaselina gresat (1 buc);
- manopera;
- deplasare.

Sef Serviciu Mecano-Energetic si Logistica

Mirel JIANU

Intocmit,

Adrian FRUMUSELU

Biroul Achizitii

17/15.05.2017

Al Valer Măjma
(Carmen Hoj)